



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΔΙΩΤΗΣ ● ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

- Αθηνών 7, Λάρισα. Τ.Κ. 41336 - Γλώσσα Σκοπέλου, Σκόπελος. Τ.Κ. 37004
Τηλ. - Fax: 2410 231073, Mob. 6944224064. E-mail: vasilis_dardiotis@yahoo.gr

ΘΕΜΑ : «ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)»

Υποχρεώσεις Χειριστού Πολυμηχανήματος (Μισινέζας)

- Το πολυμηχάνημα να τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE),
- Να φέρει τα μέσα ασφάλειας που απαιτούνται, όπως ο προφυλακτήρας.
- Να μην γίνονται αυθαίρετες παρεμβάσεις στα συστήματα και στους αυτοματισμούς προστασίας
- Να συντηρείται κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Να αναφέρει αμέσως στον προϊστάμενο του τυχόν ελλείψεις ή δυσλειτουργία του

Προδιαγραφές Ασφαλείας του χώρου Εργασιών.

- Το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών οφείλει ανάλογα με την περίπτωση να εφαρμόζει τα παρακάτω μέτρα:
Η οριοθέτηση του χώρου θα γίνεται με ταινία σήμανσης, κώνους, ανάλογα με την περίπτωση (δημιουργώντας μια νοητή γραμμή στο χώρο εργασίας), ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλή διέλευση των πολιτών και η αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων.

Όπου είναι εφικτό θα πρέπει να τοποθετείται λινάτσα περιμετρικά του χώρου εργασίας για την προστασία από την εκτόξευση μικροαντικειμένων.

Υποχρεώσεις εργαζομένων:

- Να φέρουν τα Ατομικά μέσα προστασίας (ΜΑΠ), δηλαδή μάσκα, γάντια, παπούτσια, κράνος, γυαλιά, φωσφορούχο γιλέκο.
- Κατόπιν ενημέρωσης των εργαζομένων για την απαραίτητη χρήση των Ατομικών Μέσων Προστασίας, την ευθύνη για την μη χρήση τους την φέρνει αποκλειστικά ο κάθε εργαζόμενος ατομικά.

Ενημέρωση: Ενημέρωση των περιοίκων, καταστημάτων ώστε ο χώρος να καταστεί κατάλληλος στην εκτέλεση των εργασιών (απομάκρυνση αυτοκινήτων όπου είναι εφικτό) για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

Ευθύνη πολιτών: να μην εισέρχονται στον οριοθετημένο χώρο εργασίας, για την εύρυθμη λειτουργία των εργασιών και την αποφυγή ατυχήματος. Σε περίπτωση παραβίασης του οριοθετημένου χώρου την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο πολίτης.

**Ο Τεχνικός ασφάλειας
Δαρδιώτης Βασίλης
Κιν.:694 4224064, 2410 231073**